PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA LITORÂNEA





cobrape

EVENTOS CRÍTICOS 14/12/2017

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO
- 2. INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS E ENXURRADAS
- 3. EROSÃO E ASSOREAMENTO
- 4. MOVIMENTOS DE MASSA





Desastres Naturais

- Danos e prejuízos causados a uma determinada sociedade, <u>excedendo a sua capacidade de resiliência</u> e convívio com tais impactos, ocasionados por fenômenos naturais.
- Acarretam impactos significativos sobre a sociedade, gerando prejuízos sociais, relativos às vidas perdidas ou afetadas, e prejuízos econômicos, quando a infraestrutura local é danificada pela ação do evento natural.





INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS E ENXURRADAS

- <u>Alagamentos</u>: água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano por fortes precipitações pluviométricas, em locais com sistemas de drenagem deficientes
- Cheias: elevação temporária e móvel do nível das águas de um rio ou lago
- Enchentes: elevação do nível de água de um rio, acima de sua vazão normal
- <u>Enxurradas</u>: Volume de água que escoa na superfície do terreno, com grande velocidade, resultante de fortes chuvas; e
- <u>Inundações</u>: transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, ou acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não habitualmente submersas (DEFESA CIVIL, 2008)






- Centro Universitário de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres da UFSC
- Parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI) e a Secretaria Nacional de Defesa Civil
- Compilou as informações sobre eventos críticos em todo o território brasileiro
- Período de 1991 e 2012, em sua primeira versão
- Em 2013 expandiu sua base de informações aumentando o período analisado


















Atlas de Vulnerabilidade a Inundações

- Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Agência Nacional de Águas (ANA) elaboraram o estudo em 2014
- Identificou a ocorrência e os impactos das inundações graduais nos principais rios das bacias hidrográficas brasileiras
- Agrupou e consolidou em um único padrão informações dos Estados






Atlas de Vulnerabilidade a Inundações







Atlas de Vulnerabilidade a Inundações








AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES



Guaraqueçaba - Paraná Julho 2015

PR GUARAQU SR 05 CPRM Localização: Taquaçaba de cima UTM 22 L 751138 E 7210591 S





Descrição: Casas construidas na planicie de inundação do Río Tagaçaba, há casas muito vulneráveis, em madeira (Fotos 2, 3 e 5) que estão construidas sob uma estrutura elevada para evitar o atingimento pela inundação. Algumas construções são de alvenaria (Fato 1), sendo que algumas apresentam a marca da última inundação (Foto

Tipologia do Processo: Inundação

Quantidade de imóveis em risco: Aproximadamente 30 casas e 1 igreja.

Quantidade de pessoas em risco: Aproximadamente 120



Demolição das moradias e remoção das famílias em risco para áreas seguras. Na tentativa de conviver com as inundações é possível a remoção dessas casas das margens do río e sua reconstrução em locais mais afastados deste e sobre palaftas.









EQUIPE TÉCNICA Pedro Augusto Pfaltzgraff (ERJ) Maria Emilia Radomski Brenny (ERJ) Geólogos - Pesquisadores em Geociências









Defesa Civil do Paraná e Santa Catarina



Defesa Civil do Paraná e Santa Catarina




Defesa Civil do Paraná e Santa Catarina







Inundações e alagamentos: comparação por fonte




Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL/PR e DEFESA CIVIL/SC, UFSC, 2013 e MI, 2017.





Enxurradas: comparação por fonte



Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL/PR e DEFESA CIVIL/SC, UFSC, 2013 e MI, 2017.





SigRisco Paraná


- O SIGRisco faz parte do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, instituído por meio do Decreto Estadual nº 9.941/14, e tem como finalidade organizar os dados relativos a catástrofes ambientais, eventos críticos, riscos iminentes e qualquer outra informação que venha a ser útil às entidades governamentais e civis;
- Ferramenta de georreferenciamento alocada na plataforma Viconsaga, onde é possível registrar e visualizar registros prévios; e
- Dificuldade quanto à confiabilidade das informações e a efetiva data de ocorrência do evento.






SigRisco Paraná

- Na bacia litorânea haviam 266 pontos cadastrados entre 04/10/17 e 19/12/17;
- 74 registros sobre Pontos de Atenção, sem especificação sobre o tipo de evento, 71 pontos sobre enxurradas, 8 pontos sobre inundações.














EROSÃO E ASSOREAMENTO

- <u>Erosão</u> é o processo de degradação e remoção de partículas de solo ou fragmentos e partículas de rocha pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos.
- Conjunto de fenômenos naturais envolvendo a formação de materiais detríticos provenientes da decomposição e desagregação das rochas e solos das camadas mais superficiais da crosta terrestre





Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro (MMA, 2006)




MOVIMENTOS DE MASSA

- São desastres naturais do tipo geológico
- Movimentos associados a deslocamentos rápidos de solo e rocha de uma encosta onde o centro de gravidade deste material se desloca para fora e para baixo desta feição
- Estão relacionados a aspectos climáticos e hidrológicos, vegetação, a ação do homem relativa às formas de uso e ocupação do solo, bem como a condicionantes geológicos e geomorfológicos






Frequência anual de registros de Deslizamentos



Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL/PR e DEFESA CIVIL/SC









SigRisco Paraná

- Na bacia litorânea haviam 266 pontos cadastrados entre 04/10/17 e 19/12/17;
- 113 registros sobre movimentos de massa;
- Concentração grande na bacia do Rio Sagrado;







48°10′21″W

47°50'1"W

48°30'41"W

48°51'1"W



Evento "Águas de Março" (10-13/03/2011)







Evento "Águas de Março" (10-13/03/2011)


| Estação | Chuva acumulada entre 10 e 13 de março (mm) | Média climatológica de março (mm) |
|------------------------|---|---|
| Ilha do Mel | 48 | 294 |
| Paranaguá | 273 | 294 |
| Marumbi | 232 | 227 |
| Antonina | 177 | 334 |
| Morretes | 398 | 227 |
| km 15 - BR-277 | 388 | 227 |
| km 41 - BR-277 | 395 | 227 |
| km 48 – BR-277 | 309 | 227 |
| Guaricana | 238 | 230 |
| Salto do Meio – BR-376 | 268 | 230 |
| Vossoroca – BR- 376 | 168 | 230 |
| Guaratuba | 188 | 294 |

Fonte: CEPED (2006)





Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil - SEPDEC





Informações: cbhlitoranea@aguasparana.pr.gov.br claudiokruger@cobrape.com.br



